













### 3 FUNCTIONS



### 3 FUNCTIONS



#### Verpackungsinhalt

- 1 Fahrradcomputer SPEEDMASTER 3001
- 1 Halterung mit Kabel und Sensor
- 1 Magnet plus Hülse (zur Montage an einer Speiche)
- 1 kleiner plus 1 großer **schwarzer** Gummiring (je nach Lenker- und Gabelstärke zu verwenden, zur Befestigung der Computerhalterung und des Sensors)
- 1 **grauer** Gummiring (zur Befestigung des Sensors an den Gabeln/Federgabeln)

**Batterien** 1 x 1,5 Volt, Typ SR 44 (G 13), 11,6 x 5,4 mm  
Batteriewechsel nach ca. 2 Jahren, bzw. wenn die Anzeige schwächer wird. Batteriefach mit Münze öffnen.

- Achtung bei Batteriewechsel:**
- Vor dem Wechsel WS und DIST notieren
  - Plus und Minus beachten, bei geöffnetem Batteriefach müssen Sie die PLUS-Seite der Batterie sehen!
  - Falls Dichtungsring lose, wieder einlegen
  - Nach Batteriewechsel müssen DIST und WS neu eingegeben werden. Die Anzeige springt automatisch auf Eingabe der Gesamtstrecke DIST

Batterien können nach Gebrauch zurückgegeben werden.



#### Kit contents

- 1 cycle computer SPEEDMASTER 3001
- 1 bracket with cable and sensor
- 1 magnet + casing (for assembly on the spoke)
- 1 small + 1 large **black** rubber band (use according to diameter of the handlebar to mount the computer bracket)
- 1 **grey** rubber band (to mount the sensor)

**Batteries** 2 x 1,5 Volt, type SR 44 (D357), 11,6 x 5,4 mm  
Change batteries after appr. 2 years or as soon as the display fades. Open the battery compartment cover with a screwdriver or a coin.

- When changing batteries, please note:**
- Before changing, take note WS and DIST
  - Observe plus and minus poles. When battery compartment is open, you should see the "plus" pole
  - Refit rubber seal if detached
  - After change of batteries, DIST and WS must be re-entered. DIST is shown as first value on the display

Batteries can be returned after use.



#### Radumfang einstellen (SET WS) **G**

Eingabe des Radumfangs in cm (maximal 399 cm, voreingestellter Standardwert: WS = 216).  
**DIST + erste Ziffer der Gesamtstrecke blinken**  
1. Aus Tabelle "Wheel Size Chart" den Ihrer Reifengröße entsprechenden Wert ermitteln  
2. Diesen Wert entsprechend der Vorgehensweise "SET WS" eingeben.  
Alternativ zu 1.:  
WS berechnen (WS = Durchmesser in cm x 3,14)

#### Funktionen **F**

- SPEED** Geschwindigkeit  
**TRIP** Tageskilometer, auf 100 m genau - Bei Überschreitung von 999,9 km beginnt die Zählung bei 0  
**DIST** Gesamtstrecke, bis 9999 km - Bei Überschreitung beginnt die Zählung bei 0

#### Kontrollhinweise

**Diebstahlsicherung:** Fahrradcomputer abnehmen.  
**DIST + erste Ziffer der Gesamtstrecke blinken**  
(Stromversorgung war unterbrochen)  
• Batterien herausnehmen, Kontakte überprüfen, reinigen  
• DIST und WS neu eingeben

#### Keine Geschwindigkeitsanzeige

• Ist der Computer richtig in der Halterung eingerastet?  
• Ist die Hülse über den Spiechen-Magneten geschoben?  
• Abstand und Lage des Magneten zum Sensor prüfen  
• Kontakte überprüfen, ggf. reinigen oder nachbiegen

#### Kabelfarben der LCD-Anzeige\*

Möglich bei Gehäsetemperaturen über 60°C  
**LCD-Anzeige ist träge\***  
Möglich bei Temperaturen unter 0°C

\* Funktionsfähigkeit ist dadurch nicht beeinträchtigt.  
Zwischen 1° - 60° C kehrt Normalzustand zurück.

**Mountainbikes:** Wenn der Abstand zwischen Sensor und Magnet größer als 5 mm ist, Sensor unterlegen. Wenn der Abstand immer noch zu groß ist, den Sensor näher an der Nabe montieren.

Wir haften gegenüber unserem jeweiligen Vertragspartner für Mängel nach den gesetzlichen Vorschriften.

Sigma Elektro GmbH  
Dr. Julius-Leber-Straße 15  
D-67433 Neustadt/Weinstraße

Service-Tel. +49-(0)6321-9120-118  
E-Mail: service@sigmasport.com

Bei berechtigten Ansprüchen auf Gewährleistung erhalten Sie ein Austauschgerät. Es besteht nur Anspruch auf das zu diesem Zeitpunkt aktuelle Modell. Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

#### Atención:

- Antes del cambio de la pila anotar WS y DIST
- Respetar el MAS y el MENOS. Abrir el alojamiento y observe la cara MAS de la pila.
- En caso de desplazamiento de la junta, ponerla en forma correcta.
- Despues del cambio de pila, DIST y WS deben ser reiniciados. La distancia total (DIST) se fija automáticamente

Las pilas pueden ser devueltas después de su uso

#### Inhoud van de verpakking

- 1 fietscomputer SPEEDMASTER 3001
- 1 stuurhouder met snoer en sensor
- 1 magnete + huls (spakbevestiging)
- 1 kleine + grote **zwarte** rubbering (gebruik afhankelijk van stuuromtrek voor montage van de stuurhouder en sensor aan de werk)
- 1 **grijze** rubbering voor bevestiging van de sensor bij dikkeren vorken

#### Batterijen

2 x 1,5 Volt, type SR 44 (G13) 11,6 x 5,4 mm

Batterijen wisselen na ca. 2 jaar of als het scherm zwakker wordt. Batterijdoksel met munten openen.

• Voor het wisselen WS en DIST noteren

• Denk aan PLUS en MIN, bij geopend batterij vak moet de Plus kant zichtbaar zijn!

• Dichtungsring goed inleggen

• Na het wisselen van de batterijen moeten DIST en WS opnieuw ingegeven worden.

Het scherm springt autom. op het ingeven van de totaalafstand DIST.

Batterijen na gebruik inleveren



#### Set WS : instellen wielomtrek **G**

Geef de wielomtrek aan in cm max.399 cm (fabrieksinstellingen WS = 216).  
1. Uit de tabel "Wheel Size Chart" uw juiste bandenmaat opzoeken  
2. De gevonden gegevens ingeven zoals aangegeven onder "SET WS"  
Alternatief: WS = wieldiam. in cm x 3,14

#### Functies **F**

**SPEED** snelheid  
**TRIP\*** tripathstand, tot 100 m nauwkeurig  
**DIST\*** totaalafstand, tot 9999 km

\* Na overschrijding van de maximale waarde start bij 0

#### Nuttige wenken

**Diefstal preventie:** Fiets op slot! Computer afnemen!  
**DIST + 1 cijfer van totaal afstand knippen**  
(stroom was onderbroken)  
• batterijen uithalen  
• kontakten reinigen  
• DIST en WS opnieuw instellen

#### Geen snelheid weergave

• is de computer goed in de houder geschoven  
• afstand en toestand van de magnete en sensor controleren  
• snoeren op break controleren

#### Zwartkleuring van het LCD-scherm \*

Mogelijk bij temperaturen boven 60°C

#### LCD-scherm te traag \*

Mogelijk bij temperaturen onder 0°C

\* Geen gevallen voor het functioneren

Tussen 0°-60° is scherm weer normaal

**ATB:** Als de afstand tussen sensor en magnete groter is als 5 mm, de sensor ophogen. Als dit niet helpt, dan de sensor lager op de werk aanbrengen.

Garantie op onze producten volgens de wettelijke bepalingen.

### nederland

#### Kit contents

- 1 cycle computer SPEEDMASTER 3001
- 1 bracket with cable and sensor
- 1 magnet + casing (for assembly on the spoke)
- 1 small + 1 large **black** rubber band (use according to diameter of the handlebar to mount the computer bracket)
- 1 **grey** rubber band (to mount the sensor)

**Batteries** 2 x 1,5 Volt, type SR 44 (D357), 11,6 x 5,4 mm  
Change batteries after appr. 2 years or as soon as the display fades. Open the battery compartment cover with a screwdriver or a coin.

- When changing batteries, please note:**
- Before changing, take note WS and DIST
  - Observe plus and minus poles. When battery compartment is open, you should see the "plus" pole
  - Refit rubber seal if detached
  - After change of batteries, DIST and WS must be re-entered. DIST is shown as first value on the display

Batteries can be returned after use.



#### SET WS (Setting the wheel circumference) **G**

Measure the wheel diameter in cm, (maximum 399 cm - pre-set standard value is WS = 216)  
**DIST and first figure of total distance are flashing**  
(the power supply has been interrupted due to severe jarring)  
Option 1: Using "Wheel Size Chart" determine WS based on your tire size.  
Option 2: Using this value program follow "SET WS" illustrations.  
WS = Diameter x 3,14

#### Funktionen **F**

- SPEED** Speed  
**TRIP\*** Trip distance accurate to 100 m  
**DIST\*** Total distance bicycle, up to 999.9 km/mls  
\* If max. values are exceeded, restart from 0

#### General remarks

**Safeguarding to theft:** take the computer off.  
**DIST and first figure of total distance are flashing**  
(the power supply has been interrupted due to severe jarring)  
• Remove batteries, check contacts, clean if necessary  
• Re-enter DIST and WS

#### No speed display

- Check that the cycle computer is properly engaged in the bracket
- Check distance and position of the magnet
- Check contacts, clean and bend if necessary
- Check the cable for damage

#### Blackening of the LCD display\*

Possible at temperatures above 60°C.

#### LCD display is sluggish\*

Possible at temperatures under 0°C.

\* This does not impair the operation of the cycle computer. Between 1° and 60° C, the display returns to normal.

**Mountainbikes:** Distance between sensor and magnet should be no larger than 5 mm. If necessary, move sensor and magnet closer to wheel center.

We are liable for damages in accordance with the statutory regulations in respect to our contractual partners.

**Il kit contiene:**  
1 ciclo computer SPEEDMASTER 3001  
1 Attacco con cavo e sensore.  
1 Magnete completo per il fissaggio al raggio.  
1 anello di gomma **nero** piccolo e uno grande ( usare l' anello pertinente al diametro del manubrio, per il montaggio dell' attacco del computer).  
1 anello di gomma **grigia** per il montaggio del sensore. **B**

#### Batterie 1 x 1,5 Volt, tipo SR 44 (D357), 11,6 X 5,4 mm

Sostituire le batterie dopo circa due anni o appena il display si offusca.  
Aprire il coperchio della batteria con un cacciavite.

#### Al cambio della batteria, prestare queste attenzioni:

- Prima della sostituzione annotare WS e DIST
- Controllare polo negativo e positivo. Quando il coperchio della batteria è aperto, deve essere visibile il polo positivo.
- Sistemare l'anello di gomma se staccato.
- Dopo la sostituzione delle batterie, DIST e WS , vanno resettate. Sul display appare come primo dato DIST.

Le batterie possono essere restituite dopo l' uso.

#### SET WS **G**

**(Inserimento della circonferenza della ruota.)**  
Misurare il diametro della ruota in cm. (massimo 399cm - Valor impostato è WS=216).  
1. Usando le Tabelle, determinare WS in base alla misura del pneumatico.  
2. Usando questi valori, programmare "SET WS" seguendo le procedure. WS = Circonferenza X 3,14

#### Funzioni **F**

- SPEED** velocità  
**TRIP\*** percorso giornaliero precisione ai 10 metri  
**DIST\*** percorso totale fino a 9999 km

\* Quando la misurazione dei dati massimi è superata, la numerazione comincia da 0.

#### english

#### Contenu de l'emballage

- 1 compteur cycle SPEEDMASTER 3001
- 1 support de cintre avec fil et palpeur
- 1 aimant + douille (pour montage sur un rayon)  
**A**  
(pour fixation du support selon le diamètre du cintre)
- 1 grand anneau caoutchouc **noir**  
(pour fixation du support selon le diamètre du cintre)
- 1 grand anneau caoutchouc **gris**  
(pour fixation du palpeur)

**Pile** 2 x 1,5 Volt, Type SR 44 (G13), 11,6 x 5,4 mm  
Changement de la pile après environ 2 ans ou lorsque l'affichage faiblit. Ouvrir le boîtier de pile avec un tournevis.

**Attention :**

- Avant le changement de pile, bien noter WS et DIST
- Respecter le PLUS et le MINUS. Ouvrir le boîtier de pile, vous devez voir le côté PLUS de la pile
- En cas de déplacement du joint, le remettre en place
- Après le changement de la pile, DIST et WS doivent être réinstallés.

La distance totale (DIST) s'affiche automatiquement

Batteries peuvent être redonnées après usage  
**B**  
Hg

#### Programmation du compteur (SET WS) **G**

Programmation du diamètre de la roue en cm, (maximal 399 cm - mesure standard prémesurée: WS = 216).  
**DIST + premier chiffre du parcours total clignotent**  
(le courant a été interrompu par un choc brutal)  
1. Le tableau "Wheel Size Chart" détermine la circonference de votre roue selon la dimension de votre pneu  
2. Utilisez les données de ce tableau pour programmer votre compteur ("SET WS")  
2ème possibilité: calculez vous-même la circonference de votre roue WS = diamètre en cm x 3,14

#### Fonctions **F**

- SPEED** La vitesse  
**TRIP** Kilométrage journalier à 100 m près - au delà de 999,9 kms, le compteur repart à zéro  
**DIST** Distance totale jusqu'à 9999 km - au delà le compteur repart à zéro  
C'est possible si la température est supérieure à 60°C.  
C'est possible si la température est inférieure à 0°C.  
Entre 1° et 60° C, l'affichage devient normal  
**VTT:** Lorsque l'écart entre le palpeur et l'aimant est supérieur à 5 mm, placer un intercalaire sous le palpeur. Si l'écart est encore trop grand, monter le palpeur près du moyeu.

#### français

#### Zawartość opakowania


- 1 komputer rowerowy SPEEDMASTER 3001
- 1 mocowanie z kabelem i czujnikiem
- 1 magnes+tuleja (do mocowania na szprychę)
- 1 mała + 1 duża czarna gumka (do wzmacniania mocowania na kierownic

## SELECT FUNCTIONS



## RESET FUNCTIONS


TRIP = 0 5 sec




## WHEEL SIZE CHART



## WS



km/h:  
WS = mm  
mph:  
WS = mm : 1.61





## 1. START SET

2. SET 216 → 228

## 3. END SET

## SET WS





## 1. START

2. 0000 → 0120

## 3. END

## SET DIST

nach Batteriewechsel  
after battery change  
après change de piles  
after wisselen de batterijen  
dopo sostituzione delle pile  
cada cambio de pilas



## Pakningsindhold

- 1 cyklocomputer SPEEDMASTER 3001
- 1 holder med ledning og sensor
- 1 magnet med hylster (monteres på eger)
- 1 lille og 1 stor sort gummiring (til fastgørelse på styrholderen)
- 1 grå gummiring (til fastgørelse af sensor)

**Batterier** 1 stk 1,5 Volt type SR44 (D357), 11,6 x 5,4 mm. Det lille strømforbrug medfører at batteriene holder ca. 2 år. Når tallene i displayet evt. bliver svagere, kræves en udskiftning. Batteridæksel åbnes med en skruetrækker.

### Bemærk ved udskiftning:

- Noter WS og DIST ned til brug ved senere indstilling
- Bemærk minus og plus. Plussiden skal kunne ses.
- Tætningsring sættes i igen.
- Hjulstørrelse WS og kørte antal kilometer DIST kan nu programmeres. Displayet springer automatisk til indstilling af DIST.



## Sisältö

- 1 digitaalimittari SPEEDMASTER 3001.
- 1 Mittarin kiinnikejälasta, johto ja anturi.
- 1 Magneetti ja kiinnikehylsy (lasennus pyörän puolella).
- 1 Musta välinekumipari (1 pieni + 1 iso) mittarin kiinnike-jalustan ja ohjaustangon väliin.
- 1 Harmaa välikukumi anturin ja haaruukaputken väliin.

## Paristot

- 1 x 1,5V malli SR 44 (D 357), 11,6 x 5,4mm.
- Vaihda pariston noin kahteen vuoden kuluttua tai kun numerot näytössä hiimittyvät. Avaa paristokotelon kansi ruuvitallalla.
- Paristojen vaihdossa huomioi seuraavaa.**
  - Kirjoita muistiin WS ja DIST lukemat ennen vaihtoa.
  - Huomioi minius ja plusnavat. Nämä + navat kuin paristokotelon kanssa on auki.
  - Paina kumittiviste paikalleen jos se on irronnut.
  - Paristojen vaihdon jälkeen täyttyy DIST ja WS asettaa uudestaan. DIST arvo tulee ensin näyttöön.

Hävitä paristot asianmukaisesti käytön jälkeen. Ei lasten käsii.



## Settet innholder

- 1 sykkel computer SPEEDMASTER 3001
- 1 Holder med kabell og sensor
- 1 Magnet med eske (for montering på eker)
- 1 litet og 1 stor svart gummibånd (for å montere computeren på sykkelystebrauen den mest passende størelsens på gummibåndene.)
- 1 grått gummibånd (for å montere sensoren)

**Batterier** 1 x 1,5 Volt, type SR 44 (D357), 11,6 x 5,4mm. Bytte av batterier bør ske omrent annet hvert år eller så fort displayen begynner å bli utdølig. Batteriholderen åpnes med en skruetrækker.

### Når du bytter batterier er følgende viktig:

- Før batteribyte, husk WS og DIST
- Legg merke til plus- og minus polene. Da batteriholderen er åpen, skal du se pluss polen. Sett tilbake gummibeskyttelsen hvis den er tatt av.
- Etter batteribyte må DIST og WS stilles inn igjen. DIST er det første som vises på displayen.

Batterier kan returneres etter bruk

**Innehåll**  
1 Cykeldator SPEEDMASTER 3001  
1 hållare med kabell och sensor  
1 magnet + hylsa (för montering på en eker)  
1 liten + 1 stor svart gummiring (välj storlek efter tjockleken på styret)  
1 grå gummiring (för att fästa sensorn)


**Batterier** 1 x 1,5 Volt, typ SR 44 (D357), 11,6x5,4mm. Batterierna bör bytas efter ca 2 år eller så snart siffrorna blir utdølige.

### Öppna batterilocket med en skruemejsel.

**Notera följande vid batteribyte:**  
Skriv upp WS och DIST innan bytet.

- Observera plus- och minuspolerna. Pluspolen ska synas när batterilocket är öppet.
- Sätt tillbaka gummiringen om den har vandt.
- DIST och WS måste återinstalleras efter batteribyen. DIST kommer att visas først på displayen.

Batterierna kan återsändas efter användning



## SET WS

(Indtastning af hjulstørrelsen) Indtastning af hjulomkredsen i cm. Mål hjuldiameteren i cm (max 399 cm – standard mål: WS = 216)

## Funktioner

- SPEED** Hastighed
- TRIP** triptæller, 100 meters nogjætgård
- DIST** Totalkilometer, max 999,9 km/t

## SET WS (pyörän kehämäisen asetus).

Mittaa pyörän halkaisija senttimetriessä. (max mittaa 999cm, oletusarvo on WS = 216). Jos käytät taulukkoa WS (kehämäisen) asettamiseksi, katso renkaan sisusta rengaskoko. Aseta saatav arvo "SET WS" (kehämäisen asetus) ohjeen mukaan. Arvo WS (kehämäittä) saadaan myös laskekallalla, pyöränhalkeissa x 3,14 = WS

## Toiminnot

- SPEED** Nopeus
- TRIP** Trippi (osamatka) 100m tarkkuudella.
- DIST** Kohonaismatka pyörälle 1, 999,9 km: iin asn.

## SET WS Innstilling av hjulets omkrets

Mål opp hjulets diameter i cm. (maximalt 999 cm- de forhåndsinnstillert standard verdienne er WS = 216). Da hjulets omkrets stilles inn vises på displayen! Velg hjulet 1 eller 2

Når du bruker „Wheel size chart“ (hjulstørrelse tabell), velg WS basert på størrelsen på sykkelen din.

Når du bruker detteiffer programmet, gjør som da „SET WS“ stilles inn.

WS = Omkrets x 3,14

**Funksjoner**

- SPEED** Hastighet
- TRIP** Tripp distanse, Korrekt opp til 100 m
- DIST** Total distanse

## SET WS (Inställning av hjulomkrets)

Mål hjulets diameter i cm (maximalt 999 cm. Det förinställda värdet för WS är 216). Klockan får inte visas på displayen när hjulomkretsen ska ställas in.

Välj hjulet 1 eller 2

Använd „Wheel Size Chart“ för att finna ut WS för din hjulstörlek

Använd detta värde för att ställa in „SET WS“.

WS = Hjulomkrets x 3,14

## Funktioner

- SPEED** Hastighet
- TRIP** Trippmåling med 100m noggrannhet
- DIST** Total distans upp till 999,9 km

## Øvrige henvisninger:

**Tyverisikring:** Tag altid computeren af når cyklen stiller.

**DIST + første ciffer i totalkilometer blinker:**

(Ved store rystelser kan strømforsningen være afbrutt)

• Tag batteriet ud \* Afprøv kontakter, rengør og sæt batteriet i igen

• DIST og WS indtastes påny

**Viser ingen hastighed:**

• Sidder computeren rigtig i holderen

• Check stand og afstand på magnet og sensor

• Kontakter i holderen checkes, evt. rengøres og bojes lidt

• Kabel undersøges for brud

## Sort-farvning af displayet\*

Er muligt ved temperaturer over 60°C

**Displayet virker trægt\***

Er muligt ved temperaturer under 0°C

\* Computerens funktionsdygtighed er ikke opnørt.

Displayet bliver igen normalt ved temperaturer mellem 1°C og 60°C.

**Mountainbikes:** Er afstanden mellem magnet og sensor større end 5mm, kan der lægges noget under sensor eller montere det nærmere navet.

## dansk

## G

## Øvrige henvisninger:

**Tyverisikring:** Tag altid computeren af når cyklen stiller.

**DIST + første ciffer i totalkilometer blinker:**

(Ved store rystelser kan strømforsningen være afbrutt)

• Tag batteriet ud \* Afprøv kontakter, rengør og sæt batteriet i igen

• DIST og WS indtastes påny

**Viser ingen hastighed:**

• Sidder computeren rigtig i holderen

• Check stand og afstand på magnet og sensor

• Kontakter i holderen checkes, evt. rengøres og bojes lidt

• Kabel undersøges for brud

## Sort-farvning af displayet\*

Er muligt ved temperaturer over 60°C

**Displayet virker trægt\***

Er muligt ved temperaturer under 0°C

\* Computerens funktionsdygtighed er ikke opnørt.

Displayet bliver igen normalt ved temperaturer mellem 1°C og 60°C.

**Mountainbikes:** Er afstanden mellem magnet og sensor større end 5mm, kan der lægges noget under sensor eller montere det nærmere navet.

## C

De almindelige garanti bestemmelser er gældende.

## G

## Obsah balení

1 cyklocomputer SPEEDMASTER 3001

1 držák s kabelem a snímačem

1 magnet + objímka (pro uchycení na paprsek výpletu kola)

1 menší + 1 větší černý gumový kroužek (pro upevnění držáku cyklocomputera na řídítka a snímače na vidlice – použít podél průměru řídítka a vidlice)

1 žlutý gumový kroužek pro montáž snímače na vidlice o větším průměru (odpruženou)

A

B

1 baterie 1 x 1,5 V, typ SR 44 (G 13), 11,6 x 5,4 mm

Výměna baterii se provádí asi za 2 roky, když údaj na displeji bude méně zřetelný. Kryt baterie se odstraní pomocí vhodného šroubováku nebo mince.

**PZOR:**

Před vyměnou baterii si poznámejte stav WS a DIST

• Věnujte pozornost správné polaritě bateriei. Když je baterie vložena, musí být vidět + / PLUS / pól.

• Pokud vypadne téžkový gumový kroužek musí být opět vložen.

• Po výměně baterii musí být znovu vloženy hodnoty DIST a WS. Na displeji se jako první ukáže režim nastavování celkové vzdálosti DIST.

B

1 baterie mohou být použity v rámci zpět.

Hg

## G

## Nastavení WS (nastavení obvodu kola)

Zadání obvodu kola v cm (nejvíce 399 cm, přednastavené

standardní hodnota: WS = 216)

Pomoč „Wheel Size Chart“ vyhledejte správnou hodnotu pro

Vámi používané pláště.

Tyto hodnoty zadajte podle uvedeného postupu „SET WS“

Druhá možnost: WS vypočítáme z průměru kola (WS = cm x 3,14)

A

B

Funkce

**SPEED** rychlosť

**TRIP\*** denní trasa s přesností na 10 m

**DIST\*** celková vzdálenost do 999 km

\*

při překročení max. hodnoty začne počítat znova

0

E

Důležitá poznámka.

Při opuštění kola cyklocomputer vyjměte a vezměte s sebou aby Vám nemohl být ukraden.

**DIST + první číslo displeje blíží**

(bylo přeříšené napájení cyklocomputera)

• Vyměňte baterie, zkонтrolujte a případně vyčistěte kontakty.

• nastavovací hodnoty DIST a WS

**Cyklocomputer neukazuje rychlosť**

• zkonzolujte zde je cyklocomputer správně vložen do držáku

• zkonzolujte vzdáenosť a správnou polohu magnetu

• zkonzolujte, očistěte příp. příhrádky

• zkonzolujte není-li poškozen kábel

E

**Černáni displej LCD\***

je možné při teplotách nad 60°C