

Návod k použití pro následující produkt(y):

Digitální vpichový teploměr na maso TFA 14.1512.01



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální vpichový teploměr na maso TFA 14.1512

PŘED POUŽITÍM

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržáním instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

OBSAH BALENÍ

- Digitální grilovací teploměr na měření teploty masa/trouby
- Nerezová ocelová sonda s kabelem o délce 120 cm (typ 30.3528)
- Návod k použití


VLASTNOSTI A FUNKCE

- Měření teploty současně ve středu masa a v troubě
- Pro optimální přípravu masa
- Vhodný pro použití v troubě nebo na grilu, vhodný také k vaření při nízkých teplotách
- Nerezová ocelová sonda s kabelem o délce 120 cm
- Programovatelné cílové teploty
- Alarm v případě dosažení nastaveného alarmu
- Čas
- Podsvícení
- S magnetem a vyklápěcím stojánkem

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Používejte horku odolné ochranné rukavice, pokud se dotýkáte čidla během nebo po vaření.
- Nepoužívejte přístroj v mikrovlnné troubě.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny, při jejich polknutí mohou být životu nebezpečné. Polknutí baterií může vést během 2 hodin k vážnému vnitřnímu zranění až k smrti. V případě jakéhokoliv vniknutí baterií do těla ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům. Pouze čidlo a kabel jsou odolné vysokým teplotám do 300 °C. Nikdy nevystavujte čidlo přímému ohni.
- Neponožujte displej, kabel ani čidlo do vody. Voda by mohla proniknout do vnitřních částí přístroje a způsobit tak jeho nefunkčnost. Přístroj není vhodné umývat v myčce na nádobí.
- Vyhněte se vedení kabelu přes ostré hrany. Netahejte za kabel ani jej neohýbejte.

POPIS PŘÍSTROJE



A: Displej

- A1: Čas
- A2: Jednotka teploty

Displej pro teplotu uvnitř masa

- A3: Aktuální teplota uvnitř masa
- A4: Cílová teplota
- A5: Symbol horního limitu teploty
- A6: Symbol alarmu

Displej pro teplotu trouby

- A7: Aktuální teplota trouby
- A8: Horní limit teploty
- A9: Symbol horního limitu teploty
- A10: Symbol alarmu
- A11: Dolní limit teploty
- A12: Symbol dolního limitu teploty

B: Tlačítka


- B1: Tlačítko ON/OFF
- B2: Tlačítko ALARM
- B3: Tlačítko LIGHT
- B4: Tlačítko +
- B5: Tlačítko -

C: Tělo přístroje

- C1: Vstup teplotní sondy
- C2: Bateriový prostor
- C3: Výklopný stojánek
- C4: Magnet

D: Teplotní sonda

- D1: Sonda
- D2: Držák sondy
- D3: Čidlo teploty trouby
- D4: Kabel
- D5: Konektor sondy



ZAČÍNÁME

- Zapojte konektor sondy do vstupu sondy.
- Otevřete bateriový prostor a vložte dvě nové AAA 1,5 V baterie se správnou polaritou. Všechny segmenty se nakrátko zobrazí. Opět zavřete bateriový prostor.
- Číslice hodin bude blikat.
- Pomocí tlačítek + a - nastavte hodiny a potvrďte tlačítkem ON/OFF.
- Stejným způsobem nastavte minuty a opět potvrďte.
- Horní řádek zobrazuje čas, prostřední a spodní řádek aktuální teploty.
- Přístroj je připraven k použití.

PROVOZ

- Pomocí tlačítka ON/OFF přístroj zapnete nebo vypnete.
- Stiskněte a podržte tlačítko ALARM pro změnu jednotky teploty (°C nebo °F).
- Stiskněte tlačítko LIGHT. Nakrátko se zapne podsvícení.
- Stiskněte a podržte tlačítko + nebo - pro rychlejší nastavení.
- Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF v normálním režimu po dobu 3 vteřin ke vstupu do režimu nastavení času.

Proces měření

- Pro měření teploty masa: Zastrčte sondu aspoň 2,5 cm do středu nejtlustší části masa, u drůbeže mezi tělo a stehno. Sonda by se neměla dotýkat kostí ani chrupavek a neměla by trčet z masa ven. Vložte maso do trouby a nastavte požadovanou teplotu trouby. Sonda by měla zůstat uvnitř masa po celý proces pečení. Teplotu trouby teploměr měří současně s teplotou masa.
- Kabel jednoduše vyvedte ven z trouby, přizpůsobí se těsnění trouby. Dejte pozor na ostré hrany.
- Umístěte teploměr na bezpečné místo v blízkosti trouby (délka kabelu je cca 120 cm). Pomocí magnetu jej můžete přichytit i ke kovovému povrchu nebo postavit na rovný povrch pomocí výklopného stojánku. Stojánek má i otvor na zavěšení.

Teplotní alarm

- Stiskněte tlačítko ALARM pro vstup do režimu alarmu.
- „-“ se zobrazí na displeji teploty uvnitř masa a symbol pro horní limit teploty a symbol alarmu budou blikat.
- K aktivaci alarmu stiskněte tlačítko ON/OFF. Symbol alarmu se zobrazí na displeji.
- 70 °C (výchozí nastavení) nebo naposled nastavená teplota se zobrazí na displeji.
- Pomocí tlačítek + nebo - můžete upravit cílovou požadovanou teplotu uvnitř masa.
- Potvrďte nastavení pomocí tlačítka ALARM.
- „-“ se zobrazí na displeji teploty trouby a symbol pro horní limit teploty a symbol alarmu budou blikat.
- K aktivaci alarmu stiskněte tlačítko ON/OFF. Symbol alarmu se zobrazí na displeji.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!