


Automatická pračka Siemens WP 2100

Kompletní analog pračky Bosch WOB 2000. Jediné rozdíly jsou v designu ovládacího panelu. Takzvaný „francouzský Bosch“ je pravděpodobně vyráběn na základě licence nebo přímo v továrně Brandt Group ve Francii.



Specifikace

Mycí programy Siemens WP 2100

Design

Oprava pračky Siemens WP 2100

Technické specifikace

Rozměry - 45x59x90 cm

schopnost vložit - není poskytována

Hmotnost - 70 kg

objem - 4,5 kg (suché prádlo)

Spotřeba vody na mytí - 40-85l

Výkon topení - 1900 W

maximální výkon - 2200 W

Rychlost odstředování - 800 ot / min, odstředování třídy D

Otevření víka - vpředu vlevo, držadlo.

Úhel otevření otvoru - 100 °

aretace horního krytu - tepelné relé

víko je uzamčeno během zahřívání a odstředování, během zbytku mytí je možné otevřít víko a program jednoduše pozastaví

dvířka bubny - s mechanickým pružinovým zámkem se dveře otevřou

mechanický vypínač - k dispozici, samostatné tlačítko. Na **přepínač programu** má „off“

Vypouštěcí čerpadlo - ano, vpravo dole


Nouzové vypouštěcí potrubí - žádné

vypouštěcí hadice - vestavěná, výstupní trubka zadní-levé-spodní, průměr 22 mm

integrováný *anti - sifonový filtr* - ne

systém aquastop - není k dispozici

připojení k přívodu vody - pouze na studenou vodu, odnímatelnou 3/4 "hadici, uvnitř pouzdra, vzadu vlevo dole. Chcete-li vyměnit nebo vyčistit filtr ventilu, sejměte kryt pouzdra pračky.



Mycí režimy Siemens WP 2100



počet základních mycích programů - 14

výběr programu - otočný knoflík

indikace průběhu praní - podle polohy knoflíku pro výběr programu

další nastavení - předpírka, teplota praní, rychlost odstředování

Vlastnosti konstrukce a opravy pračky Siemens WP 2100

Robustní konstrukce. Přední a boční stěny jsou ve tvaru písmene U, díky čemuž získáváme přístup ke všem hlavním uzlům vyžadujícím údržbu.

Ložiska a těsnění bubny jsou v odnímatelných ložiscích, jejich výměna je možná bez demontáže nádrže, ale obvykle nepraktická. Porucha je velmi vzácná.



P odveska nádrž - obě pružiny trčí ze zadní části stroje a pružinou třecí tlumiče, které jsou připojeny ke dnu. Druhý tlumič nárazů - tření není podporováno, je také připevněno ke dnu.

výměna tlumičů je jednoduchá, s výjimkou problémů s jejich nákupem - náhradní díly pro vertikální pračky bohužel často nejsou k dispozici na objednávku.

Řídicí modul je elektromechanický, se samostatným příkazovým zařízením a elektronickým modulem. Poruchy extrémně zřídka, mnohem méně často než u jiných součástí pračky

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!