

AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA

ASK 300



CERTIFIKOVÁNO

Filtr: 4/9-13 Prokop 1/2/3 379 CE

Kukla: Prokop 175 CE

Krycí štítky: Prokop 1 S CE , Prokop CE

Návod pro uživatele.

Záruční list.

Úvod:

Pozorně si přečtěte tento návod k použití:

ASK 300 - MAGG kukly jsou vyrobeny aby chránily vaše oči a obličej od jiskření, prskání, stříkání a škodlivého záření při běžných svářecích podmínkách.

Filtr – automaticky se mění od světlého stavu do tmavého jakmile se objeví svářecí oblouk a vrátí se zpět do světlého stádia když přestaneme svářet. Kukly jsou připraveny k přímému použití. Jediná věc, kterou musíte udělat před svářením je upravit si pozici pásky a vybrat správné stínové číslo pro vaše použití.

Před svářením:

Zkontrolujte přední kryt filtru a ujistěte se, že je čistý a že nečistota nezakrývá čidla na přední straně filtru. Také proveďte vnitřní a vnější kryt filtru a upínací rám filtru, že je bezpečně zajištěn a odstraňte ochranné folie. Zkontrolujte všechny výkonné části před použitím. Jakékoliv škrábance, praskliny nebo vypouklé části by měli být důvodem k okamžité výměně poškozené části aby se předešlo možným osobním zraněním. Před každým použitím zkontrolujte (nepropustnost) těsnosti světla mezi rámem filtru a tělem kukly. Vyberte číslo velikosti ztmavení filtru, které potřebujete a nastavte ho otočením knoflíku na boku kukly.



nastavení podle druhu sváření Číslo nastavte otáčením knoflíku, dokud šipka neukazuje na požadovanou hodnotu.

Posléze se ujistěte zda pro vaše použití je vybráno správné stínové číslo. Upravte si pásku na nasazování kukly tak aby kukla byla usazena co nejnižší na hlavě a blízko k obličejí. Upravte si úhel kukly, když je ve snížené pozici otočením posuvné limitující podložky (těsnění).

Nastavení hodnoty tmavosti filtru.

Ztmavení může být ručně nastaveno v hodnotách 9 – 13 . V tabulce nastavení filtru v tomto návodu si vyberte správné číslo nastavte otáčením knoflíku, dokud šipka

Charakteristika výrobku:

Model je vyrobený a vybavený speciálně vyvinutou čelenkou. Když svářeč otočí kuklu od obličejí, čelenkový mechanismus přesune těžiště níže a to shoduje se středem hlavy

svářeče. Design kukly snižuje zatížení svářečovi hlavy a krku a svářeč se tím cítí pohodlněji při práci než kdykoli předtím.



Když nastane moment sváření / při vzniku svářečského oblouku /, automaticky se změní filtr od jasného po tmavý a to pouze za 1/25 000 sekundy.

Po ukončení sváření /oblouku /dojde k automatickému zesvětlení filtru od tmavé

k jasné. Svářeč může měnit za jak dlouho se filtr vrací do jasného stavu. Čas je nastavitelný otáčením knoflíku uvnitř kukly / delay time / otáčením do pozic / short / 0,25 s až 0,8s / long /.

Nastavením kolečka / sensitivity/ hodnota 1 – 5 se nastavuje citlivost kukly na okolní světlo a změny, které nastanou při zahájení sváření / vznik oblouku /.

Kukla je napájena solární baterií a má dvě vestavěné 3V lithiové baterie, které jsou záložní.Není proto nutná žádná výměna baterií.Při běžných svářečích podmínkách můžeme očekávat životnost baterií více než šest let.

Rozdílné stínování Din9 do Din13 je nastavitelné knoflíkem na boku kukly.Výrobek je ve shodě s příslušnými DIN, ISO, EN bezpečnostními normami a ANSI Z87-1-2003. Extrémně vysoký výkon UV/IR samostmívacích filtrů poskytuje úplnou ochranu pro oči a obličej proti UV/IR záření během sváření. Ochrana UV/IR a její stupeň odstínu 4(DIN) poskytuje svářečům pohodlí při práci.

VAROVÁNÍ - tato samostmívací kukla se nehodí pro sváření laserem a pro svařování autogenem.Nikdy nepokládejte helmu a filtr na horký povrch.Nikdy neotvírejte a nemanipulujte s filtrem.Helma nechrání proti těžkým rizikovým účinkům např. brusný kotouč. Nikdy nepoužívejte pro broušení. Kukla nechrání při práci s trhavinami a žiravině. Nedělejte žádné úpravy na filtru ani kukly dokud se tak nedočtete v návodu. Nepoužívejte vyměnitelné části než ty, které jsou vyznačené v návodu.

Důležitá upozornění:

Pokud kukla neztmavne při vzniku oblouku přestaňte ji používat a kontaktujte prodejce.

Neponořujte filtr do vody.

Nepoužívejte vodu na čištění filtru a části helmy

Používejte pouze při teplotách -5°C do +55°C

Skladujte pouze při teplotách - 20°C do +70°C

Chraňte filtr před kontaktem s tekutinami a nečistotou

Pravidelně čistěte povrch filtru. Nepoužívejte silné čisticí prostředky. Vždy udržujte čidla a sluneční baterie čisté, používejte hadřík čistý bez prachu. Pravidelně vyměňujte přední kryt čočky pokud je prasklý, poškrábaný, zdeformovaný.

K poškození zdraví může dojít pokud uživatel neuposlechne výše uvedené varování a ovládací pokyny.

Běžné problémy...

Nepravidelné stmívání-

čelenka byla nastavena nerovnoměrně a vznikla nerovnoměrná vzdálenost očí a filtru.

Filtr nestmívá-

přední kryt čočky je potřísněný čidla jsou znečištěna – vyčistěte povrch.

Oblouk sváření je příliš slabě viditelný - nastavte delší reakci filtru.

Pomalá odezva - pracovní teplota je příliš nízká

Špatné vidění - přední nebo vnější kryt čočky je znečištěn

Nedostatečné okolní světlo - číslo stínu je špatně nastaveno

Varování: nepoužívejte kuklu jestliže se vám nepodaří odstranit výše zmiňované problémy

Technická specifikace:

Velikost okna filtru: 90 x 40 mm

UV/IR ochrana: DIN 4 po celou dobu

Napájení: solární článek

Stmívací čas: 1/25000 s

Pracovní teplota. - 5 až +55 C

Celková hmotnost: 480g

velikost filtru: 110 x 87 mm

Volitelné nastavení: DIN 9 – 13

Zapnutí : plně automatické

Zesvětlení stavitelné : 0,25 až 0,8 s. /
short – long /

Skladovací teplota: -20 až +70 C

Tabulka použití

	0,5	2,5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450	
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500	
SMAW				9	10	11		12			13		14
MIG /heavy/					10	11		12			13		14
MIG / light /					10	11		12	13		14		15
TIG,GTAW		9	10	11		12		13			14		
MAG/CO2					10	11	12	13			14	15	
SAW							10	11	12	13	14	15	
PAC					11			12		13			
PAW		8	9	10	11	12		13		14		15	

Záruční list:

Záruka výrobku:

Výrobce potvrzuje kupujícímu (odběrateli) tohoto výrobku, že všechny tyto výrobky jsou nezávadné (bez závad) co se týče materiálu a provedení. V záruce není zahrnuta nesprávná manipulace s výrobkem nebo škody a poruchy vzniklé nesprávným zacházením. Na selhání výrobku způsobené tímto způsobem se záruka nevztahuje. Pro převzetí výrobku na reklamaci jsou vyžadovány – kopie originální účtenky a vyplněný záruční list s výrobním číslem (je umístěno na vnitřní straně kazety). Prosíme pečlivě si uchovejte tento záruční list. Tato záruka je nepřevoditelná a vztahuje se pouze k počátečnímu kupci tohoto produktu, který ho nabyl přímo od výrobce nebo přes autorizované (oprávněné) distributory, prodejce či (zástupce).

PRODEJCE:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko:

Podpis:

Samostmívací kukla ASK 300

Průvodní doklady a vydané prohlášení o shodě jsou uloženy v sídle naší společnosti a jsou k dispozici pro příslušné kontrolní orgány.