





# Volně stojící myčka nádobí **SMS46MW01E**



**BOSCH**

cz Návod k použití





# Obsah

 <b>Použití podle určení</b> . . . . .	<b>4</b>	 <b>Nádobí</b> . . . . .	<b>15</b>
 <b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	<b>4</b>	Není vhodné . . . . .	15
Dříve než spotřebič uvedete do provozu. . . . .	5	Poškození sklenic a nádobí. . . . .	16
Při dodání. . . . .	5	Uložení nádobí . . . . .	16
Při instalaci. . . . .	5	Horní koš na nádobí . . . . .	16
V denním provozu. . . . .	6	Dolní koš na nádobí . . . . .	17
Zablokování dvířek. . . . .	6	Koš na příbory. . . . .	17
Zablokování tlačítek. . . . .	7	Zásuvka na příbory . . . . .	17
Při vzniklých škodách . . . . .	8	Etažér . . . . .	18
Při likvidaci . . . . .	8	Sklopné trny . . . . .	19
 <b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . .	<b>10</b>	Držák malých dílů . . . . .	19
Obal. . . . .	10	Police na nože . . . . .	19
Staré spotřebiče. . . . .	10	Ostříkovací hlava na pečicí plechy. . . . .	19
 <b>Seznámení se se spotřebičem</b> . . . . .	<b>11</b>	Vyklizení nádobí . . . . .	20
Ovládací panel . . . . .	11	Úprava výšky koše . . . . .	20
Vnitřní prostor spotřebiče . . . . .	11	 <b>Mycí prostředek</b> . . . . .	<b>22</b>
Přehled nabídky. . . . .	12	Plnění mycího prostředku. . . . .	22
 <b>Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl</b> . . . . .	<b>13</b>	Kombinovaný mycí prostředek. . . . .	23
Tabulka tvrdosti vody . . . . .	13	 <b>Přehled programů</b> . . . . .	<b>25</b>
Nastavení změkčovacího zařízení. . . . .	13	Volba programu . . . . .	26
Použití speciální soli . . . . .	13	Upozornění pro zkušební ústavy . . . . .	26
Použití mycích prostředků s komponentou soli . . . . .	14	TurboSpeed 20 min . . . . .	27
Vypnutí ukazatele změkčování vody. . . . .	14	 <b>Přídavné funkce</b> . . . . .	<b>28</b>
 <b>Leštidlo</b> . . . . .	<b>14</b>	Úspora času (VarioSpeedPlus) . . . . .	28
Nastavení množství leštidla . . . . .	15	Poloviční náplň. . . . .	28
Použití mycích prostředků s komponentou leštidla. . . . .	15	HygienePlus (HygienePlus). . . . .	28
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla . . . . .	15	Intenzivní zóna . . . . .	28
		Extra sušení. . . . .	28
		Sušení s vysokým leskem . . . . .	28
		EnergySave . . . . .	28

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!