







PRODUCT SETUP

		
<p>1 Connecting the power adapter Plug the power adapter into a free wall socket, then plug the other end of the power adapter cable into the power port of the GO-SW-5E/8E. The power LED will light up, confirming that the device is powered up successfully.</p>	<p>2 Using the 10/100/ Mbps Fast Ethernet ports Use one of the 5 ports on the GO-SW-5E/ or 8 ports on the GO-SW-8E to hook up your network devices with a LAN cable.</p>	<p>3 Using the LED indicators Power Indicator This green indicator light is on when the Switch is receiving power; otherwise, it is off. Link/Act This LED indicator light is green when the port is connected to a device. The green indicator blinks as data is transmitted or received.</p>




For full product manual, please refer to the website www.dlink.com

EINRICHTUNG DES PRODUKTS

		
<p>1 Stromanschluss Schließen Sie das Steckernetzteil an eine Steckdose an und stecken Sie das andere Kabelende des Netzteils in den Stromeingangsport des GO-SW-5E/8E. Die LED-Betriebsanzeige (oder Stromanzeige) leuchtet auf. Das zeigt, dass das Gerät erfolgreich eingeschaltet ist.</p>	<p>2 Die 10/100 Mbit/s Fast Ethernet Ports Verwenden Sie einen der 5 Ports des GO-SW-5E oder der 8 Ports des GO-SW-8E, um Ihre Netzwerkgeräte mithilfe eines Netzwerkkabels anzuschließen.</p>	<p>3 Die LED-Anzeigen Die Betriebsanzeige Diese Anzeige leuchtet grün, wenn der Switch mit Strom versorgt wird. Sonst leuchtet sie nicht. Link/Act Diese LED-Anzeige leuchtet grün, wenn der Port mit einem Gerät verbunden ist. Die LED-Anzeige blinkt, sobald Daten übertragen oder empfangen werden.</p>




Sie finden ein umfassendes Handbuch zum Produkt auf der Website www.dlink.com

INSTALLATION DU PRODUIT

		
<p>1 Branchement de l'adaptateur secteur. Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur dans une prise murale libre et l'autre extrémité dans le port d'alimentation du GO-SW-5E/8E. Le voyant d'alimentation s'allume pour confirmer que le périphérique a été correctement mis sous tension.</p>	<p>2 Utilisation des ports Ethernet Fast 10/100 Mbits/s Utilisez l'un des 5 ports du GO-SW-5E ou des 8 ports du GO-SW-8E pour raccorder vos périphériques en réseau avec un câble de réseau local.</p>	<p>3 Utilisation des voyants Voyant d'alimentation Ce voyant vert s'allume lorsque l'interrupteur reçoit du courant. Sinon il reste éteint. Liaison/Activité Ce voyant s'allume en vert lorsque le port est connecté à un périphérique. Le voyant vert clignote lorsque des données sont transmises ou reçues.</p>




Pour obtenir le manuel de produits complet, allez sur la page Web www.dlink.com

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

		
<p>1 Conexión del ADAPTADOR de alimentación Enchufe el adaptador de alimentación en una toma de pared libre y, a continuación, enchufe el otro extremo del cable del adaptador de alimentación en el puerto de alimentación del GO-SW-5E/8E. El LED de alimentación se iluminará, confirmando que el dispositivo se ha encendido correctamente.</p>	<p>2 Utilización de los puertos Fast Ethernet de 10/100 mbps Utilice uno de los 5 puertos del GO-SW-5E o de los 8 puertos del GO-SW-8E para conectar los dispositivos de red con un cable de LAN.</p>	<p>3 Utilización de los indicadores LED Indicador de alimentación Esta luz verde del indicador está encendida cuando el conmutador recibe alimentación; en caso contrario, está apagada. Enlace/Act La luz de este indicador LED es verde cuando el puerto está conectado a un dispositivo. El indicador verde parpadea mientras se transmiten o reciben los datos.</p>




Para obtener el manual del producto completo, consulte el sitio web www.dlink.com

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

		
<p>1 Collegamento dell'alimentatore Collegare un'estremità del cavo dell'alimentatore a una presa a muro libera, quindi collegare l'altra estremità alla porta di alimentazione dello switch GO-SW-5E/8E. Il LED di alimentazione si accenderà a confermare che il dispositivo è correttamente alimentato.</p>	<p>2 Utilizzo delle porte Fast Ethernet 10/100 Mbps Utilizzare una delle cinque porte disponibili sul modello GO-SW-5E o delle otto porte disponibili sul modello GO-SW-8E per collegare i dispositivi di rete con un cavo LAN.</p>	<p>3 Utilizzo degli indicatori LED Indicatore di alimentazione Questa spia verde è accesa quando lo switch è alimentato; in caso contrario, è spenta. Link/Act Questo indicatore LED è di colore verde quando alla porta è collegato un dispositivo e lampeggia durante la trasmissione o la ricezione di dati.</p>




Per il manuale completo del prodotto, visitare il sito Web www.dlink.com

INSTALACJA PRODUKTU

		
<p>1 Podłączanie zasilacza Wetknąć zasilacz w wolne gniazdo elektryczne na ścianie, następnie drugi koniec kabla zasilacza podłączyć do gniazda zasilania rozdzielacza (switcha) GO-SW-5E/8E. Dioda LED zasilania zaświeci się, potwierdzając, że urządzenie jest skutecznie zasilane.</p>	<p>2 Używanie Fastowych portów Ethernet (10/100 Mbps) Aby podłączyć swoje urządzenie sieciowe za pomocą kabla sieci LAN, należy wykorzystać jeden z 5 portów w urządzeniu GO-SW-5E, lub jeden z 8 portów w urządzeniu GO-SW-8E.</p>	<p>3 Używanie wskaźników LED Wskaźnik zasilania Zielony wskaźnik zasilania świeci się, gdy rozdzielacz (switch) jest zasilany, jeśli nie jest, nie świeci się. Link/Act Ten wskaźnik zasilania jest zielony, gdy port jest podłączony do urządzenia. Zielony wskaźnik miga podczas wysyłania lub odbierania danych.</p>




Aby uzyskać kompletny podręcznik użytkownika, proszę udać się na stronę www.dlink.com

NASTAVENÍ VÝROBKU

		
<p>1 Připojení napájecího adaptéru Zapojte napájecí adaptér do neobsazené elektrické zásuvky, poté zapojte druhý konec kabelu napájecího adaptéru do napájecího konektoru přepínače GO-SW-5E/8E. Rozsvítí se kontrolka napájení, která potvrzuje, že je zařízení správně napájeno.</p>	<p>2 Používání Fastových Ethernetových portů 10/100 Mbit/s Do 5 portů na přepínači GO-SW-5E nebo 8 portů na přepínači GO-SW-8E zapojte svá síťová zařízení pomocí kabelů LAN.</p>	<p>3 Používání LED Kontrolka Power Tato zelená kontrolka svítí, když je přepínač napájen, jinak je zhasnutá. Link/Act Tato kontrolka svítí zeleně, když je k portu připojeno nějaké zařízení. Při odesílání nebo příjmu dat zelená kontrolka bliká.</p>

Kompletní návod k výrobku najdete na webu www.dlink.com

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

		
<p>1 Tápadapter csatlakoztatása Csatlakoztassa a tápadaptert egy üres fali aljzatba, majd a tápkábel másik végét csatlakoztassa a GO-SW-5E/8E tápellátás portjába. A táp-jelezőfény kigyullad, megerősítve, hogy az eszköz tápellátáshoz jut.</p>	<p>2 A 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet portok használata Használja az 5 port egyikét a GO-SW-5E-n vagy a 8 port valamelyikét a GO-SW-8E-n a hálózati eszközök összekötéséhez LAN kábelrel.</p>	<p>3 LED jelzőfények használata Táp-jelezőfény Ez a zöld jelzőfény világít, ha a Switch tápellátás alatt van, más esetben ki van kapcsolva. Link/Act Ez a LED jelzőfény zöld, ha a port csatlakozik az eszközhöz. Adatküldéskor vagy -fogadáskor a zöld jelzőfény villog.</p>

A teljes termékévkönyvről látogasson el a weboldalunkra: www.dlink.com

НАСТРОЙКА НА ПРОДУКТА

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>Свързване на захранващия адаптер Включете захранващия адаптер в свободен контакт на стената, след което включете другия край на кабела на захранващия адаптер в порта за захранване на GO-SW-5E/8E. Светодиодът за захранване ще светне, което потвърждава, че устройството е захранено успешно. За пълното ръководство на продукта, моля вижте уебсайта www.dlink.com</p>	<p>Използване на бързите Ethernet портове с 10/10 Mbps Използвайте един от 5-те порта на GO-SW-5E или 8-те порта на GO-SW-8E, за да свържете своите мрежови устройства с LAN кабел.</p>	<p>Използване на светодиодните индикатори Индикатор за захранване Тази зелена индикаторна лампичка свети, когато суичът получава захранване; в противен случай не свети. Връзка/Действие Тази светодиодна индикаторна лампичка свети в зелено, когато портът е свързан към устройство. Зеленият индикатор мига, когато се предават или приемат данни.</p>

INŠTALÁCIA VÝROBKU

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>Pripojenie sieťového adaptéra Zapojte napájací adaptér do voľnej elektrickej zásuvky, potom zapojte druhý koniec kábla napájacieho adaptéra do portu napájania na zariadení GO-SW-5E/8E. LED kontrolka napájania sa rozsvieti, signalizuje tak, že je zariadenie úspešne napájané.</p>	<p>Používanie rýchlej siete 10/100 Mb/s Porty siete Ethernet Použite jeden z 5 portov na zariadení GO-SW-5E alebo jeden z 8 portov na zariadení GO-SW-8E na preporenie sieťových zariadení káblom siete LAN.</p>	<p>Používanie LED kontroliek Kontrolka napájania Zelené svetlo kontrolky svieti, keď prepínač prijíma napájanie. V opačnom prípade je zhasnutá. Linka/Akcia Táto LED kontrolka je zelená, keď je port pripojený k zariadeniu. Zelená kontrolka bliká, keď sú vysielané alebo prijímané údaje.</p>

Úplný návod k výrobku nájdete na webovej stránke www.dlink.com

TECHNICAL SUPPORT	dlink.com/support
TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG	
ASSISTANCE TECHNIQUE	
ASISTENCIA TÉCNICA	
SUPPORTO TECNICO	
TECHNISCHE ONDERSTEUNING	
POMOC TECHNICZNA	
TECHNICKÁ PODPORA	
TECHNICKÁ PODPORA	
TECHNIKAI TÁMOGATÁS	
TEKNISK SUPPORT	
TEKNISK SUPPORT	
TEKNISK STØTTE	
TEKNINEN TUKI	
ASSISTÈNCIA TÉCNICA	
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	
TEHNIČKA PODRŠKA	
TEHNIČNA PODPORA	
SUPPORT TECHNIC	
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА	